




## 型號：SK-CLHT41016 18V鋰電16"籬笆剪

| No  | 零件名稱         | 料號                | 單價          | No | 零件名稱    | 料號                | 單價          |
|-----|--------------|-------------------|-------------|----|---------|-------------------|-------------|
| 1   | 輔助手柄彈簧       | 1-SK-0110102602   | <b>20</b>   | 30 | 齒輪銷     | 1-SK-0310101100   | <b>50</b>   |
| 2   | 輔助手柄上蓋       | 1-SK-0310200300   | <b>160</b>  | 32 | 左機殼裝飾蓋  | 1-SK-0310200201   | <b>70</b>   |
| 3   | 螺母           | 1-SK-0000900502   | <b>12</b>   | 33 | 左腳板     | 1-SK-317504300908 | <b>70</b>   |
| 4   | 輔助手柄扳機       | 1-SK-0310200400   | <b>100</b>  | 34 | 齒輪箱下蓋   | 1-SK-0310200901   | <b>150</b>  |
| 5   | 開關頂桿         | 1-SK-0310200501   | <b>50</b>   | 35 | 刀片保護套   | 1-SK-0310201100   | <b>100</b>  |
| 6   | 輔助手柄傳動桿      | 1-SK-0310200601   | <b>50</b>   | 36 | 電池夾     | 1-SK-0111401501   | <b>80</b>   |
| 7   | 彈簧           | 1-SK-0310201402   | <b>20</b>   | 37 | 輔助手柄彈簧2 | 1-SK-0310201002   | <b>20</b>   |
| 8   | 輔助手柄下蓋       | 1-SK-0310200300   | <b>160</b>  | 38 | 4.0AH電池 | SK-BA1840B        | <b>2364</b> |
| 9   | 螺絲 ST4*10    | 1-SK-0000100401   | <b>12</b>   | 39 | 充電器     | SK-CA1802A        | <b>1636</b> |
| 10  | 螺絲 ST4*13    | 1-SK-0000100301   | <b>12</b>   |    |         |                   |             |
| 11  | 右腳板          | 1-SK-317504300907 | <b>70</b>   |    |         |                   |             |
| 12  | 右機殼裝飾蓋       | 1-SK-0310200200   | <b>70</b>   |    |         |                   |             |
| 13  | 螺栓 M5*104    | 1-SK-0001200602   | <b>20</b>   |    |         |                   |             |
| 14A | 左右機殼(含14、31) | 1-SK-0310200100   | <b>400</b>  |    |         |                   |             |
| 15  | 開關           | 1-SK-0001100501   | <b>80</b>   |    |         |                   |             |
| 16  | 護罩           | 1-SK-0310200700   | <b>90</b>   |    |         |                   |             |
| 17  | 機殼開關扳機       | 1-SK-0121400300   | <b>60</b>   |    |         |                   |             |
| 19A | 馬達總成(含18-20) | 1-SK-000130030NA  | <b>800</b>  |    |         |                   |             |
| 21  | 齒輪箱上蓋        | 1-SK-0310200801   | <b>200</b>  |    |         |                   |             |
| 22  | 螺釘 M4*10     | 1-SK-0000101201   | <b>20</b>   |    |         |                   |             |
| 23  | 軸套           | 1-SK-0310103500   | <b>20</b>   |    |         |                   |             |
| 24  | 墊片           | 1-SK-0310102201   | <b>20</b>   |    |         |                   |             |
| 25  | 齒輪           | 1-SK-0310101800   | <b>200</b>  |    |         |                   |             |
| 26  | 刀片總成         | 1-SK-0310201318   | <b>1100</b> |    |         |                   |             |
| 27  | 滾套           | 1-SK-0110101300   | <b>20</b>   |    |         |                   |             |
| 28  | 墊片           | 1-SK-0310103002   | <b>20</b>   |    |         |                   |             |
| 29  | 內六角螺絲M5*24   | 1-SK-0001200202   | <b>20</b>   |    |         |                   |             |

P.S：進口料件，因匯率波動的關係，會有所變動。